

解体工事の状況

建物3棟の内装解体および第一生命の建物上屋からの解体が始まりました。

また、トポス建物の下屋部分にアスベスト(レベル1)があったため、法令に基づく届け出を行い、今後厳重なばく露防止対策を行いながら処理を行っていきます。

解体工事に際し、地区北側の道路が工事車両に限り相互通行となっておりますが、工事車両が通行する際は安全に配慮していきます。



解体工事の状況



アスベスト(レベル1)の除去について



解体等の作業に関するお知らせ



施工区画の隔離(セキュリティーム)



石綿含有吹付け材の除去



隔離用シートにて施工区画の隔離



石綿含有吹付け材の湿潤化



特別管理産業廃棄物の一時保管(袋詰二重目)

更なる風環境対策の検討状況

更なる風環境の対策・解析の方法について、有効な手段を探るべく、風環境の専門会社2社(株)数値フローデザイン、(株)風環境リサーチ)にヒアリングを行い、風対策の検討を行っております。

現場事務所を開設しました。

当地区の施工者、(株)フジタの現場事務所が開設されました。

〒120-0036 東京都足立区千住仲町18番11号 田中仲町ビル2階
(大踏切通りを挟んで足立成和信用金庫の向かい)

電話 03-3879-2351 FAX03-3879-2352



【問合せ先】

千住一丁目地区市街地再開発組合
足立区島根一丁目2番3号
TEL: 03-5541-3503